

Exempel på lyckad patientbehandling


16 juni 2025

Exempel på lyckad patientbehandling


Detta är exempel på preliminära resultat för de senast behandlade patienterna. Resultaten överensstämmer med förväntat utfall.

- » Minskat PSA-värde som indikerar ett bra initialt resultat.
- » Magnetresonans-bilder (MRI) tagna ca 1 vecka efter behandling visar:
 - » Behandlingen har "täckt" tumören enligt behandlingsplanen
 - » Den behandlade tumören uppvisar nekros, dvs vävnadsdöd
 - » Liten eller ingen skada har skett på vävnad utanför prostatan
 - » Ingen synlig kvarvarande tumör

Patienterna följs upp med flera PSA-prov och ytterligare en MRI i 12 månader för att utvärdera resultatet ordentligt.



Figur 1. PSA mätningar för de senaste behandlade patienterna visar minskat PSA-värde efter behandling.



Figur 2. Exempel på MRI-bedömning för en av de senaste behandlade patienterna. A) Före behandling visar: prostatakontur (gul) och tumör område (rött). B) efter behandling med SpectraCures Q-PRO®-system som visar prostatan (gul), täckt behandlat område (lila), nekros utanför prostatan (magenta), och ingen kvarvarande tumör.